

Bodeminformatie

Bongerdstraat 34 te Beek



Geselecteerd gebied



25-meter contour



Locatie



Percelen

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Gegevens binnen het geselecteerde gebied	4
Locaties	4
Gegevens binnen de 25-meter contour rond het geselecteerde gebied	5
Locaties	5
Disclaimer	10
Toelichting	11

Inleiding

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de gemeente Berg en Dal. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

Dit rapport bestaat uit vier delen:

1. Voorblad: Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.
2. Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd
De in het bodeminformatiesysteem van de gemeente Berg en Dal aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied bevinden.
3. Disclaimer
4. Toelichting op de rapportage: Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en Dal via email gemeente@bergendal.nl of telefonisch met 14024.

Gegevens binnen het geselecteerde gebied

Locaties

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn over locaties, onderzoeken en documenten geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Gegevens binnen de 25-meter contour rond het geselecteerde gebied

Locaties

De volgende bodemlocaties zijn bekend in het geselecteerde gebied:

Locatie: HBB: Peters, Th. A.; Bongerdstraat 28

Locatienaam	HBB: Peters, Th. A.; Bongerdstraat 28
Adres	Bongerdstraat 28
Woonplaats	Beek
Gemeente	Berg en Dal
Locatiecode	AA024101940
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE028200408
Gegevensbeheerder	Berg en Dal
Vervolgactie Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Potentieel Ernstig
Laatst uitgevoerd onderzoek	

Uitgevoerde onderzoeken

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
textielblekerij	1910	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend
wasserij (natwasserij)	1913	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Lindestraat 23

Locatienaam	Lindestraat 23
Adres	Lindestraat 23
Woonplaats	Beek
Gemeente	Berg en Dal
Locatiecode	AA024101706
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE028200070
Gegevensbeheerder	Berg en Dal
Vervolgactie Wbb	voldoende gesaneerd
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	ernstig, geen spoed
Laatst uitgevoerd onderzoek	brf (briefrapport): Gemeentewerf 30-03-2010

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
30-03-2010	brf (briefrapport)	Gemeentewerf			Na afronding vna de gw sanering aan de Lindestraat 23 zijn de particuliere bronnen in de tuinen van de Bongerdstr 38 en 38a onderzocht op cyanide. Bij nr 38a licht verh. conc, bij 38 niet. Water kan veilig voor besproeien tuin worden gebruikt, niet drinken!
12-01-2010	Evaluatieverslag saneren	Eindevaluatie fase 2 grondwatersanering	Dumea B.V.		Tweede monitoring na afronden sanering. Cyanide concentraties liggen onder de tussenwaarde. De sanering is afgerond.
25-06-2009	Evaluatieverslag saneren	Gemeentewerf			Tussenevaluatie van het grondwater, eerste ronde monitoring, tweede ronde in december 2009
27-05-2009	Evaluatieverslag saneren	Evaluatierapport fase 1 grondsanering Lindestraat 23 Beek-Ubbergen	Dumea B.V.		Evaluatie grondsanering

03-03-2009	Verkennd onderzoek NEN 5740	Gemeentewerf	EnviroPlan B.V.		Verkennd en asbest ond ivm overdracht aan oosterpoort. Grond plaatselijk licht verh geh. aan metalen, olie, PAK en pcb, grondwater licht verhoogde conc aan metalen, xyl en chloride. Geen asbest gemeten
01-09-2008	Saneringsplan	Saneringsplan Lindestraat 23 te Beek	Dumea B.V.	00576339	
01-08-2008	Saneringsplan	Gemeentewerf			Saneringsplan tbv sanering grond onder zoutopslag en eventueel grondwater indien nodig.
01-08-2008	Nader onderzoek	Gemeentewerf			Nader onderzoek onder zoutopslag naar cyanide. Alleen meest veront monster ingevoerd. Cyanide totaal ingevoerd op plaats cyanide vrij!! Conclusie > 25 m3 grond sterk veront, ernstig geval
01-08-2008	Nader onderzoek	Nader bodemonderzoek Lindestraat 23 te Beek	Dumea B.V.	00576356	
30-09-2007	Evaluatieverslag saneren	Gemeentewerf			Grondwatersanering uitgevoerd op cyanide, echter niet het gewenste resultaat bereikt. Na sloop van de zoutopslag zal nog een vervolg plaatsvinden.
01-09-2007	avr (aanvullend rapport)	Overige rapporten/informatie m.b.t. Lindestraat 23 te Beek	Dumea B.V.	00576371	
01-05-2006	Saneringsplan	Gemeentewerf		AACQ/002	Plan van aanpak voor de sanering van het met cyanide verontreinigde grondwater tpv de zoutopslag op de werf. Eén pomp die lost op de riolering, waterschap akkoord.
10-10-2005	Nader onderzoek	Gemeentewerf			Herbemonstering van pb 16 door KBBL tbv inschatting saneringskosten. CN: 11.000 ug/l
03-11-2003	avr (aanvullend rapport)	Gemeentewerf	Ecopart B.V.		Tussenrapportage van het nader onderzoek. Het rapport stelt dat er geen sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging, maar dat als de functie wijzigt er toch een sanering zal moeten plaatsvinden.
15-10-2003	avr (aanvullend rapport)	Uitvoeren aanvullende werkzaamheden afperking cyanideverontreiniging	Ecopart B.V.		
12-09-2003	Nader onderzoek	Gemeentewerf	Ecopart B.V.		Nader afperkend onderzoek naar cyanide verontreiniging in gw. Volgens Ecopart geen ernstig geval, volgens BOOT wel. Is discutabel. Wordt in de toekomst bij woningbouw gesaneerd.
10-02-2003	Nader onderzoek	Verkennd en Nader bodemonderzoek	Boot		Verkennd en nader onderzoek. ca 450 m3 gw ernstig verontreinigd met cyanide, grond onder zoutopslag niet onderzocht ivm mogelijk verspreiden

					verontreiniging (zeer waarschijnlijk ook ernstig verontreinigd)
05-06-1996	Bodemsanering bedrijven (BSB)	Gemeentewerf	BMM Milieukundig Adviesbureau b.v.		Zoutopslag: bg: PAK, mo >s, og: -, gw: mo>s vm dieseltank: bg: mo >s, gw: as >i en sterk verhoging chloride overig terrein: bg: PAK, mo >s, og: -, gw: as, cr >s
26-07-1995	Historisch onderzoek	Gemeentewerf	BMM Milieukundig Adviesbureau b.v.		basisdocument ihkv de BSB-operatie voor de gemeentewerf
01-01-1000	Verkennd onderzoek NEN 5740	BSB kerngegevens voor bepaling pr-3	BMM Milieukundig Adviesbureau b.v.	00395951	

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
BSB kerngegevens voor bepaling pr-3	Verkennd onderzoek NEN 5740 01-01-1000.pdf
Eindevaluatie fase 2 grondwatersanering	Sanerings evaluatie 12-01-2010.pdf
Nader bodemonderzoek Lindestraat 23 te Beek	Nader onderzoek 01-08-2008.pdf
Overige rapporten/informatie m.b.t. Lindestraat 23 te Beek	Avr (aanvullend rapport) 01-09-2007.pdf
Saneringsplan Lindestraat 23 te Beek	Saneringsplan 01-09-2008.pdf
Verkennd en Nader bodemonderzoek	Nader onderzoek 10-02-2003.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
gemeentelijke, provinciale en rijkswerkplaatsen (weg- en waterbouw)	1985	heden	Niet van toepassing	Ja	Onbekend	Nee	Onbekend
wegensteunpunt/zoutopslag	1985	heden	Niet van toepassing	Ja	Onbekend	Nee	Onbekend
dieseltank (ondergronds)	1985	heden	Niet van toepassing	Ja	Onbekend	Nee	Onbekend
hbo-tank (ondergronds)	onbekend	1996	Nee	Per definitie	Onbekend	Nee	Ja
bestrijdingsmiddelenopslagplaats	1985	heden	Niet van toepassing	Ja	Onbekend	Nee	Onbekend
hbo-tank (bovengronds)	1985	heden	Niet van toepassing	Ja	Onbekend	Nee	Onbekend
chemische afvalstoffenopslag/kca-depot	1985	heden	Niet van toepassing	Ja	Onbekend	Nee	Onbekend
opslag van alifatische koolwaterstoffen	1985	heden	Niet van toepassing	Ja	Onbekend	Nee	Onbekend
opslag van aromatische koolwaterstoffen	1985	heden	Niet van toepassing	Ja	Onbekend	Nee	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschrijding	Oppervlakte	Volume	Boven	Onder	Opmerking
Grond	S	150 m2	300 m3	0 m	2 m	

Grondwater	S	1500 m2	6000 m3	1 m	5 m	
Grond	I	50 m2	100 m3	0 m	2 m	
Grondwater	I	100 m2	400 m3	1 m	5 m	

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
16-03-2010	Instemmen uitgevoerde sanering	00845782	Definitief
10-09-2009	Instemmen uitgevoerde sanering	00741592	Definitief
11-12-2008	beschikking ernstig, geen spoed	00576250	Definitief
11-12-2008	Instemmen met SP	00576238	Definitief
09-12-2004	Vaststellen rapportage OO	MW2003.14583	Definitief

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Maatschappelijk	Registratie		08-12-2008	16-03-2010

Saneringscontouren

Matrix	Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond
Grond	10-09-2009	voll. verw., aanvulgrond schoon (MF)	Niet van toepassing
Grond	16-03-2010		

Zorgmaatregelen

Matrix	Maatregel start	Duur	Eind	Overschrijding	Kader	Type maatregel

Overige beschikbare documenten

Locatie	Downloadlink
Lindestraat 23	22-12-2008 587867.pdf
Lindestraat 23	Instemmen met SP 11-12-2008 576238.pdf
Lindestraat 23	Vaststellen rapportage OO 09-12-2004 MW2003.14583.pdf
Lindestraat 23	Beschikking ernstig, geen spoed 11-12-2008 576250.pdf
Lindestraat 23	Instemmen uitgevoerde sanering 16-03-2010 845782.pdf
Lindestraat 23	Instemmen uitgevoerde sanering 10-09-2009 741592.pdf
Lindestraat 23	Vaststellen rapportage OO 09-12-2004 MW2003.14583.pdf

Disclaimer

De bodeminformatie die u in deze rapportage aantreft is met zorg in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd, onvolledig is of onjuistheden bevat. De gemeente Berg en Dal is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Indien u fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kunt u ons helpen door voor de gemeente Berg en Dal deze te mailen naar gemeente@bergendal.nl

Toelichting

Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Bij ernstige verontreinigingen wordt vervolgens beoordeeld of bij het huidige gebruik er mogelijke risico's aanwezig zijn. Op basis van de beschikbare gegevens wordt de verontreinigingssituatie zo goed mogelijk ingeschat en vermeld onder het veld 'beoordeling'. Pas als de verontreiniging voldoende is onderzocht wordt de conclusie vastgelegd in een formeel besluit. Dit is onder het veld 'Beschikking' aangegeven.

Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan voor een beperkt deel van het terrein gelden (deelsanering) of in verschillende fasen worden uitgevoerd. Als het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Indien wordt ingestemd met het eindresultaat van de sanering (vastgelegd in een evaluatierapport) wordt ook de einddatum van de sanering ingevuld.

Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb.

(mogelijk) verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van bekende historische (bedrijfs)activiteiten die op de locatie aanwezig zijn geweest en mogelijk bodemverontreiniging veroorzaakt hebben. Deze potentiële verontreinigingsbronnen vormen het zogenaamde Historisch Bodem Bestand (HBB).

Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie Gelderland genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren

Indien sprake is van een deelsanering of verschillende fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

Zorgmaatregelen

Als na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zijn maatregelen genomen om blootstelling aan of verspreiding van deze (rest)verontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in standhouden van deze maatregelen.